

NOTIFICACIÓN DE AVISO DE RETIRADA

Muleta con puño anatómico blando

Le informamos de un defecto de fabricación del producto **Muleta con puño anatómico blando, fabricado y distribuido durante el 2022**, que podía afectar a la funcionalidad del producto y provocar la rotura repentina de la muleta de antebrazo. Esto podría provocar caídas graves y las consiguientes lesiones graves. por lo que debemos llevar a cabo una retirada de mercado.

A continuación, les detallamos el lote afectado y les indicamos esquemáticamente de qué modo pueden identificar si su producto lo está. Si se diera el caso, háganoslo saber para remitirle un nuevo producto lo más rápido posible sin coste adicional.

Datos en la etiqueta del producto	
EA 142/ABA	Lotes afectados PA777937
EA 142/ABN	Lotes afectados PA777937

Situación en la muleta del etiquetado, dónde puede identificar la referencia y el número de lote en el producto:

