



**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios  
AEMPS**

**SILLAS DE DUCHA SWIFT MOBIL**

**POSIBILIDAD DE QUE LAS RUEDAS SE AFLOJEN E  
INCLUSO SE DESPRENDAN, PUDIENDO PRODUCIR  
LESIONES AL USUARIO**

Fecha de publicación: 29 de enero de 2013

Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, SEGURIDAD.  
Referencia: PS, 02/2013

***La AEMPS informa de la posibilidad de que las ruedas de las sillas de ducha Swift Mobil, fabricadas por Etac Supply Center A.B., Suecia, se aflojen e incluso se desprendan, lo que puede ocasionar riesgo de lesiones al usuario.***

**ASUNTO**

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ha sido informada por las Autoridades Competentes de Suecia, de la posibilidad de que las ruedas de determinados números de serie de las sillas de ducha Swift Mobil, fabricadas por Etac Supply Center A.B., Suecia, se desprendan debido a un fallo en los tornillos de fijación de las ruedas al bastidor.

De acuerdo con la información facilitada por la empresa, existen varias causas que contribuyen al aflojamiento de las ruedas, y en algunos casos, no se alcanzan los requisitos de fuerza establecidos por el fabricante para la fijación de los tornillos que unen las ruedas al bastidor.

El desprendimiento de las ruedas puede ocasionar riesgo de daños y lesiones a los usuarios, al volverse inestables.

Estos productos se distribuyen en España a través de las empresas:

Ayudas Dinámicas S.L, sita en Polígono Industrial URVASA, C/ Llobregat 12, 08130 Santa Perpètua (Barcelona).

Karinter 94, S.L., sita en C/ Ramón Turró 5-9, 08005 Barcelona.

LeRo Minusval, S.L., sita en Av. Amsterdam 8, Edificio Mar y Sol, 38650 Los Cristianos, Arona (Tenerife).



## SITUACIÓN ACTUAL

Los distribuidores han enviado una nota de aviso a los establecimientos sanitarios a los que han suministrado el producto afectado en nuestro país, en las que se incluyen las acciones a seguir para proceder a la revisión de los mismos.

## PRODUCTOS AFECTADOS

Sillas de ducha Swift Mobil, fabricadas por Etac Supply Center A.B., Suecia:

Swift Mobil, modelo 80209400

Swift Mobil 24", modelo 80209402

Swift Mobil Tilt, modelo 80209410

Swift Mobil Tilt, modelo 80209412

Swift Mobil 160, modelo 80209420

Números de serie: de 3829 a 11028 (mismas series para todos los productos Swift Mobil).

## RECOMENDACIONES

### a. Centros y Establecimientos sanitarios:

1. Si dispone en su centro de las sillas de ducha Swift Mobil,
  - a. Como medida de precaución inmediata, inspeccione las ruedas para comprobar si hay signos visibles de que se estén aflojando. En dicho caso retire las sillas de ducha de la venta.
  - b. Contacte con la empresa distribuidora que le suministró el producto para que lleve a cabo la sustitución de las ruedas.
2. Si ha vendido o ha entregado sillas de ducha Swift Mobil a los pacientes, intente identificarlos para facilitar la sustitución de las ruedas.

### b. Paciente

Si usted dispone de una silla de ducha Swift Mobil, debe ponerse en contacto con la ortopedia en la que la haya adquirido para que proceda a la sustitución de las ruedas.



## DATOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

Ayudas Dinámicas S.L.  
Polígono Industrial URVASA, C/ Llobregat 12  
08130 Santa Perpètua (Barcelona)  
Teléfono: 93 574 74 74  
E-mail: [carlos@ayudasdinamicas.com](mailto:carlos@ayudasdinamicas.com)

Karinter 94, S.L.  
C/ Ramon Turró 5-9  
08005 – Barcelona  
Teléfono: 93 221 1917  
E-mail: [info@karinter.com](mailto:info@karinter.com)

LeRo Minusval, S.L.  
Avda. Amsterdam 8  
Edf. Mar Y Sol s/n  
E-38650 Los Cristianos - Arona  
Teléfono: 922 750 289  
Email: [lero@lero.net](mailto:lero@lero.net)