

## ALERTA DE CALIDAD VETERINARIA Nº: V DQ 2/2020

<b>Referencia:</b> DMV/HDL	<b>Nº de Alerta:</b> VDQ 2/2020	<b>Fecha:</b> 16.03.2020
<b>Productos:</b> IVERTIN 10 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE PARA BOVINO, OVINO Y PORCINO (3381 ESP)		
<b>Nombre del Medicamento Veterinario y Nº registro:</b> IVERTIN 10 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE PARA BOVINO, OVINO Y PORCINO (con número de registro 3381 ESP)		
<b>Laboratorio titular:</b> CALIER		
<b>Domicilio social del responsable del producto:</b> BARCELONES, 26. Pla De Ramassar Les Franqueses del Valles (Barcelona) España		
<b>Descripción del problema:</b> Defecto de calidad del vial que origina con el tiempo un menor contenido de ivermectina así como un incremento de impurezas totales antes de llegar a la fecha de caducidad del medicamento. <b>Medida adoptada:</b> Iniciar el procedimiento de retirada de todas las unidades y todos los códigos nacionales del lote <b>195026ZS01</b> del medicamento veterinario <b>IVERTIN 10 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE PARA BOVINO, OVINO Y PORCINO</b> (con número de registro <b>3381 ESP</b> ).		
<b>Información sobre la distribución:</b> Mayoristas, minoristas y a nivel de veterinarios.		
<b>Medidas cautelares adoptadas:</b> Retirada de todas las unidades y todos los códigos nacionales del lote <b>195026ZS01</b> del medicamento veterinario <b>IVERTIN 10 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE PARA BOVINO, OVINO Y PORCINO</b> (con número de registro <b>3381 ESP</b> ).		
<b>Actuaciones a realizar por las CCAA:</b> Supervisión de la retirada del medicamento.		

**LA JEFE DEL DEPARTAMENTO**

**CONSUELO RUBIO MONTEJANO**