



**FIELD SAFETY NOTICE**  
**(Aviso de seguridad de campo)**

Ref.	22K478
Date	2022-12-19
Page	Page 1 of 3

Estimado cliente,

Durante una inspección de rutina de nuestros productos, se detectó que las horquillas delanteras que podrían haber sido utilizadas en la silla de rueda con el número de serie adjunto, no cumplen con nuestros requisitos de calidad. Hemos detectado que se ha mezclado una pequeña cantidad de plástico con una composición diferente durante la producción de las horquillas delanteras.

Esto podría reducir la capacidad de la fuerza de impacto en la horquilla delantera. Hasta el momento, no ha habido informes del mercado que corroboren esto, pero no queremos correr riesgos.

A través de la presente, deseamos informarle que las horquillas delanteras de las sillas de ruedas con número de serie adjunto deben ser reemplazadas preventivamente durante la próxima cita de mantenimiento, o a más tardar antes del 30-06-2023. El número requerido de horquillas delanteras se le enviará pronto.

El producto en sí cumple con los requisitos establecidos en MDR (UE) 2017/745 y EN 12183:2014.

Este aviso solo se envía a quienes hayan recibido un producto con un número de serie dentro de la serie SN en cuestión.

Si ha vendido dichos productos a otros distribuidores, asegúrese de enviarles este Aviso de seguridad.

Este Aviso de seguridad también se notifica a las autoridades competentes pertinentes.

Complete el formulario de devolución adjunto y envíenoslo por correo electrónico a [22K478@vermeiren.es](mailto:22K478@vermeiren.es).

Si tiene alguna pregunta sobre este Aviso de seguridad de campo, comuníquese con su representante de ventas de Vermeiren.

En Vermeiren, nos tomamos muy en serio nuestras responsabilidades y nos gustaría disculparnos por cualquier inconveniente que pueda experimentar como resultado de tener que reemplazar este producto.

Sinceramente,

T. Staut, vigilance coordinator  
Vermeiren Group, Vermeirenplein 1-15, 2920 Kalmthout, Belgium



**FIELD SAFETY NOTICE**  
**(Aviso de seguridad de campo)**

Ref.	22K478
Date	2022-12-19
Page	Page 2 of 3

**Anexo**

Números de serie implicados en España :

T0348536	T0348637	T0348934
T0348537	T0348638	T0348935
T0348538	T0348639	T0348936
T0348539	T0348736	T0348937
T0348540	T0348840	T0348938
T0348541	T0348841	T0348939
T0348542	T0348842	T0348940
T0348542	T0348843	T0348941
T0348543	T0348844	T0348942
T0348544	T0348845	T0348943
T0348545	T0348846	T0348944
T0348546	T0348847	T0348945
T0348547	T0348848	T0348946
T0348548	T0348849	T0348947
T0348549	T0348850	T0349008
T0348550	T0348851	T0349009
T0348551	T0348852	T0349010
T0348552	T0348853	T0349011
T0348553	T0348854	T0349012
T0348554	T0348855	T0349013
T0348555	T0348856	T0349014
T0348556	T0348857	T0349015
T0348557	T0348858	T0349016
T0348558	T0348859	T0349017
T0348559	T0348860	T0349018
T0348560	T0348861	T0349019
T0348561	T0348862	T0349020
T0348578	T0348863	T0349021
T0348579	T0348864	T0349022
T0348580	T0348865	T0349023
T0348581	T0348866	T0349024
T0348624	T0348867	T0349025
T0348625	T0348868	T0349026
T0348626	T0348923	T0349027
T0348627	T0348924	T0349028
T0348628	T0348925	T0349029
T0348629	T0348926	T0349030
T0348630	T0348927	T0349031
T0348631	T0348928	T0349032
T0348632	T0348929	T0349033
T0348633	T0348930	T0349034
T0348634	T0348931	T0349035
T0348635	T0348932	T0349036
T0348636	T0348933	T0349036



**FIELD SAFETY NOTICE**  
**(Aviso de seguridad de campo)**

Ref.	22K478
Date	2022-12-19
Page	Page 3 of 3

T0349173	T0349637
T0349175	T0349638
T0349176	T0349639
T0349177	T0349640
T0349178	T0349641
T0349179	T0349642
T0349180	T0349643
T0349222	T0349644
T0349222	T0349650
T0349224	T0349651
T0349225	T0349652
T0349226	T0349653
T0349227	T0349654
T0349228	T0349655
T0349230	T0349656
T0349231	T0349657
T0349232	T0349658
T0349233	T0349659
T0349234	T0349660
T0349235	T0349661
T0349236	T0349662
T0349237	T0349663
T0349238	T0349664
T0349239	T0349665
T0349240	T0349666
T0349241	T0349667
T0349242	T0349668
T0349243	T0349669
T0349244	T0349670
T0349492	T0349671
T0349497	T0349672
T0349498	T0349673
T0349499	T0349674
T0349502	T0349675
T0349503	T0349796
T0349504	T0349797
T0349505	T0349798
T0349506	T0349799
T0349511	T0349800
T0349517	T0349801
T0349520	T0349802
T0349521	T0349803
T0349522	T0349804
T0349523	T0349805
T0349524	
T0349526	
T0349635	
T0349636	